Planurile de evacuare ale clădirilor D și F:

D BUILDING
CLĂDIREA D



F BUILDING
CLĂDIREA F



Observație pentru curățenia tehnică

- Curățenia tehnică este importantă într-o fabrică de electronice. În interiorul zonei de producție evitați introducerea sau generarea de particule.

DA:

- Purtați întotdeauna îmbrăcămintea și încălțămintea dedicată, cum este indicat, pentru diferitele zone în care intrați:Albă, Gri sau Neagră.
- Păstrați halatele ESD închise și purtați numai în zonele Albe/Gri.

NU:

- Carton și lemn în zona de producție.
- Nu atingeți “Particle Traps”
- Nu este permisă purtarea părului lung desfăcut.

Planurile de evacuare ale clădirilor: Extensie A, A, B, PRODUCȚIE, C, D și S.



AUMOVIO Technologies Romania S.R.L
Strada Siemens nr. 1 , 300704 Timişoara, România

AUMOVIO Autonomous Mobility Romania S.R.L
Strada Siemens nr. 1 , 300704 Timişoara, România

www.aumovio.com

2026

AUMOVIO

AUMOVIO

Reguli pentru vizitatori și contractori

Toți vizitatorii și contractorii trebuie să citească regulile de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, situații de urgență (ESH) prezentate în acest pliant cu mare atenție pentru a-și asigura desfășurarea lucrului/vizitei în condiții de siguranță, fără incidente. Este necesară semnarea tichetului atașat pliantului pentru a confirma faptul că s-a citit și înțeles în totalitate conținutul acestuia, și că se vor respecta cu strictețe regulile prevăzute în el.

AUMOVIO Technologies Romania (ATR) dorește ca activitatea angajaților să se desfășoare în conformitate cu standardele ESH, prin asigurarea unui mediu de lucru sigur, lipsit de accidente, ce minimalizează riscurile de ESH. Fiecare are responsibilitatea de a contribui la îndeplinirea obiectivelor ESH.

Reguli de securitate în cadrul locației

- Toți vizitatorii și contractorii trebuie să se prezinte la recepție, de unde vor fi preluați de către persoana responsabilă de vizitator/contractor din cadrul AUMOVIO Technologies Romania (ATR).
- Vizitatorii vor primi un tichet de vizitator la recepție, pe care trebuie să îl poarte pe tot parcursul vizitei și să îl returneze la plecare. Toți vizitatorii trebuie să fie însoțiti de un angajat ATR pe întreaga perioadă de vizită.
- Contractorul va primi un card temporar de la recepție, card ce trebuie purtat tot timpul perioadei în care își desfășoară activitatea în cadrul ATR și returnat la sfârșitul lucrării.
- Cardul trebuie purtat în jurul gâtului, la vedere. Deținătorul cardului va utiliza cardul numai individual fiind strict interzisă înstrăinarea sau împrumutarea acestuia.
- Contractorilor le este permis sa aduca în companie vizitatori doar cu acordul persoanei responsabila de ei din cadrul ATR care a apelat la serviciile acestora.
- În caz de pierdere a cardului, trebuie anunțat imediat departamentul Facility&ESH, la numărul de telefon 0256 - 252137
- Persoana responsabilă din cadrul ATR de contractori trebuie să îi înregistreze pe aceştia zilnic la recepție.
- Cardul de acces temporar trebuie returnat la recepție la sfârșitul vizitei/turei de lucru.
- Datele personale și confidențiale trebuie protejate.
- Accesul temporar de aducere/ieșire în/din firmă este necesar pentru orice echipament din proprietatea companiei.
- În conformitate cu regulile interne ATR, folosirea camerelor foto, chiar și cele încorporate în telefoanele mobile, este strict interzisă.



Reguli privind accesul autovehiculelor în cadrul ATR:

- Conduceți preventiv, limita de viteză este de 5 km/h.



- Acordați prioritate pietonilor care traversează pe trecerea de pietoni.
- Autovehiculele pot fi parcate doar în zonele special amenajate. Blocați mașina/ motocicleta/ bicicleta și nu lăsați la vedere obiectele de valoare.



- Nu blocați aleile pietonale.
- Respectați marcajele direcționale și semnele de parcare.

Reguli privind fumatul în cadrul ATR:

- Fumatul este interzis în interiorul companiei și este permis doar în locurile special amenajate pentru fumat; întreabă responsabilul ATR care este cea mai apropiată zonă de fumat.



Reguli privind protecția mediului:

- Compania are un sistem de management de mediu implementat fiind certificată ISO 14001
- Introducerea de substanțe chimice fără aprobarea prealabilă a departamentului ESH este strict interzisă.



- Folosirea substanțelor chimice se face în conformitate cu fișa tehnică de securitate și cu instrucțiunile de operare.
- În cadrul ATR deșeurile sunt colectate selectiv, acestea fiind depozitate în containerele etichetate în funcție de tipul acestora.



- Orice scurgeri de substanțe chimice trebuie să fie raportate imediat.
- Nu aruncați substanțele chimice în sistemele de canalizare pluviale sau menajere.

Reguli privind situatiile de urgență:

- În cazul unei situații de urgentă. apelați imediat la 112 de pe orice telefon intern.

Reguli privind accidentele/incidentele:

- Această locație este certificată OHSAS 18001



- În caz de accidente/incidente apelați numărul de telefon 112, sunați la cabinetul medical (disponibil de luni până vineri între orele 08:30 - 24:00 - int. 3333) sau la unul din angajații autorizați din locația noastră.
- Raportați toate accidentele/evenimentele periculoase angajatului ATR care este responsabil de prezența dumneavoastră în cadrul companiei noastre, oricat de neînsemnate ar părea.

Reguli privind securitatea și sănătatea în muncă:

- Raportați imediat oricărui angajat ATR, responsabilului ATR sau supervizorului orice situație care considerați că ar putea provoca un accident, sau care chiar poate deteriora un echipament/produs.



- Puneți toate echipamentele de lucru pe care le-ați folosit la locul lor. Păstrați curățenie la locul de muncă!
- Verificați fiecare echipament de muncă înainte de a începe lucrul la ele să vă asigurați că nu prezintă defecte, că toate sistemele de siguranță funcționează etc. Folosiți echipamentele/ uneltele potrivite fiecărui tip de sarcini de muncă.
- Utilizați echipamentele individuale de protecție specifice fiecărui tip de lucru. Pentru a avea acces în zona de producție, trebuie să folosiți un echipament de protecție ESD (halat și papuci/pantofi). Acest echipament trebuie testat inainte de a intra in EPA (zona protejata ESD). Este obligatoriu să respectați regulile afișate la punctele de acces în zonele ESD.



- Toți contractorii trebuie să respecte regulile de acces/lucru specifice în cadrul ATR, precum și să prezinte la controalele efectuate de către departamentul ESH permisele de lucru și de acces în cadul companiei.
- Toți contractorii trebuie să fie în posesia certificărilor și autorizațiilor cerute de lege în perioada în care își desfășoară activitatea în cadrul companiei noastre.
- Pentru lucrul la înălțime precum și pentru toate lucrările pe care le desfășoară în cadrul companiei trebuie să respecte regulile de protecția muncii, iar zona să fie marcată și împrejmuită corespunzător.
- Barierele și benzile de avertizare sunt necesare pentru toate activitățile desfășurate de către contractori în cadrul companiei.
- Încălcarea regulilor poate duce la obligarea vizitatorului/ contractorului de a părăsi imediat compania.



- Este strict interzisă introducerea sau consumul de băuturi alcoolice sau de narcotice în cadrul companiei.
- Este interzisă introducerea sau consumul de produse alimentare/băuturi în spațiul de producție. Locația noastră dispune de o cantină unde puteți consuma aceste produse.



- Pentru a evita orice tip de accident, sporiți atenția în timpul deplasării atât în interiorul clădirilor precum și în exteriorul acestora sau în momentul urcării/ coborârii scărilor. Folosiți balustradele și păsiți cu grijă.

Reguli privind emiterea permisului de lucru cu foc deschis:

- Autorizația de acces a contractorilor este o cerință obligatorie înaintea începerii lucrului în companie.
- Aceasta se obține de la recepție de către angajatul ATR responsabil de prezența contractorului în locație.
- În cazul lucrărilor cu foc deschis, operațiilor de sudură, tăiere cu flex, etc. este obligatoriu să se obțină de la departamentul de ESH permisul de lucru cu foc.
- Nerespectarea acestor reguli poate duce la obligarea vizitatorului/contractorului de a părăsi compania.

Reguli privind procedura de evacuare:



- În momentul declanșării alarmei de incendiu, părăsiți clădirea pe cea mai apropiată ușă de evacuare în caz de urgență urmând indicatoarele de evacuare și mergeți la locul de adunare stabilit.



- Locurile de adunare se găsesc în jurul clădirii, iar pe harta de pe pliant le găsiți localizate. Aruncați o privire asupra hărții pentru a vedea unde sunt acestea.
- De asemenea, în cazul observării unei situații de urgență, informați cât de repede posibil un angajat ATR.
- Nu vă întoarceți după obiectele personale.
- Sub nicio formă nu vă întoarceți în clădire, chiar dacă alarma a fost oprită.
- Rămâneți la locul de adunare până în momentul în care pompierul de serviciu vă spune că puteți să vă reluați activitatea.



- Trebuie să vă supuneți regulilor date de pompierul de serviciu.
- Nu blocați căile de evacuare, ieșirile de urgență precum și accesul la instrucțiuni și la echipamentele de stingere a incendiilor (ex. planuri de evacuare, stingătoare, hidranți, etc.)



Energie:

Locația AUMOVIO Technologies Romania este certificată ISO 50001.

Vă rog să considerați următoarele reguli simple pentru reducerea pierderilor și a consumului inutil de energie electrică:
1. Evitați pierderile de apă, la efectuarea de lucrări de instalații.
2. Stingeți iluminatul în anexele tehnice, în magazii și în locul lucrării, după închiderea programului de lucru.
3. Opriți climatizarea în încăperile de lucru, în absența personalului.
4. Notificați beneficiarul AUMOVIO despre posibilele pierderi accidentale de fluide din echipamente sau despre orice pierdere de energie.

Vizitatorul va intra în zone securizate

NU ☐

DA ☐ aplicare sigiliu DA☐ NU☐

Recunosc informaţiile și cerinţele prezentate de către AUMOVIO Technologies Romania în acest pliant și mă angajez să le respect.

Nume _____

Prenume _____

Data semnatură _____

Verificare integritate sigiuliu la iesire

CONFORM ☐

NECONFORM ☐

Comentarii_____

Responsabil Securitate informat

_____